Unintended Car Movement Protection

!!您擔心以下的事故發生您身上嗎!!

2016-5-23 (宜蘭)
電梯故障,校醫夾門縫身亡

2013-10-4 (高雄)
謝姓母子因電梯故障暴衝無辜喪命

2016-5-30 (屏東)
再傳電梯暴衝 車廂突升高 婦摔倒骨折

2014-12-16 (桃園)
恐怖電梯夾腿 女兒救父摔死

2010-1-13 (桃園)
電梯夾腿暴衝 婦人斷腿亡

歐、美、日、韓、新加坡、香港、中國等國家都已立法，
電梯必須加裝暴衝防治系統(UCMP)

電梯無預警暴衝奪命、中天新聞台專訪櫻花電梯

桃園總公司
桃園市觀音區忠愛路二段198之215號
No.215， Ln. 198， Sec. 2， Zhong’ ai Rd.， Guanyin Dist.，
Taoyuan City 328， Taiwan (R.O.C.)
TEL: 03-4986000 FAX: 03-4986589

台中分公司
住址:台中市烏日區環中路8段708號
No.177, Zhonghua Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 04-23359598 FAX: 04-23356163

SAKURA

櫻花電梯的 UCMP



櫻花UCMP偵測車廂不正移動
超過7.5CM即會啟動暴衝防治
功能，讓車廂不再移動。

「暴衝防治系統的機制」

在電梯門開時，如車廂移動超過7.5公分

↓

UCMP的位置檢測器偵測到此不正常移動

UCMP的獨立控制器啟動防治機制

↓

馬達雙煞車啟動 或 備用鋼索夾繩器啟動

↓

立即防治車廂繼續移動

↓

乘客安全撤出

櫻花的UCMP都已通過歐盟以及日本的認證

櫻花電梯UCMP可為您帶來的好處

- 終身的安全保障
- 您的房屋或建案升值加分
- 家人可以安心在家舒適生活

PM MOTOR

UCMP CONTROLLER

ROPE GRIPPER

DM-89A01

台南分公司
710台南市永康區正南一街56號
No.56, Zhengnan 1st St., Yongkang Dist., Tainan City 71046, Taiwan
TEL: 06-254-1133 FAX: 06-242-5117

高雄分公司
80275 高雄市苓雅區武智街7號1樓
1F.,No.7, Wuzhi St., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL：07-167 115 FAX：07-169 387